



# Cotes de l'enjoliveur pour climatiseur monobloc WINDO® MiG-09

Cotes en millimètres  
Note : il peut se produire un écart de 1 ou 2 mm avec les cotes réelles



Vue face avant



Vue latérale